




RDM : Résistance Des Matériaux
NVM : Les diagrammes de sollicitation

[Lien de téléchargement pour RDM7](#)

https://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_7.html#logiciel

1 – Exercice 1




1.1/ Résolution avec les logiciels

Avec le logiciel RDM7

Avec le logiciel Robot (Autodesk)




1.2/ La coupure n°1






1.3/ La coupure n°2






1.4/ Les diagrammes de sollicitation





2 – Exercice 2




2.1/ Résolution avec les logiciels

Avec le logiciel RDM7

Avec le logiciel Robot (Autodesk)





2.2/ La coupure n°1






2.3/ La coupure n°2





2.4/ La coupure n°3





2.5/ Les diagrammes de sollicitation

